

## ÄNDERUNGSHISTORIE für AVIC-F310BT

### Firmware-Version 1.0003

- ✓ Behebt den Fehler, dass das Touchscreen-Display unter bestimmten Bedingungen keine Befehle entgegennimmt (das Display erscheint eingefroren).

### Firmware-Version 1.0001

- ✓ Generelle Verbesserungen der Benutzeroberfläche.
- ✓ Verbesserung der Eco-Funktion in Verbindung mit NavGate Feeds.
- ✓ Verbesserung der Funktion "Call POI / POI aufrufen".