

ÄNDERUNGSHISTORIE für AVIC-F500BT

Firmware-Version 2.007000

- ✓ Löst ein Problem mit der polnischen Bildschirmstatur.
- ✓ Löst ein Neustartproblem nach Empfang bestimmter TMC-Daten in Deutschland (Gebietsinformationen werden korrekt dargestellt).
- ✓ Erhöht die Systemstabilität.

Firmware-Version 2.005000

- ✓ Löst ein Neustartproblem nach Empfang bestimmter TMC-Daten in Deutschland.

Firmware-Version 2.001000

- ✓ Verkürzt die Einschaltzeit.
- ✓ Verbessert die Reaktion des Touchscreen-Displays.
- ✓ Unterstützt Telefonbuch-Marker im Kontakt-Menü (Privat - Büro - Arbeit).