

ÄNDERUNGSHISTORIE für AVIC-F900BT und AVIC-F9110BT

Firmware-Version 2.009000

- ✓ Erhöhung der Systemstabilität (Probleme mit "Dateifehler", Neustart etc.).
- ✓ Im Ordner APL3 befindet sich jetzt eine Dummydatei, damit der Ordner von jedem Entpackprogramm richtig entpackt wird.
- ✓ Für die Einstellungsdatei wurde eine automatische Datenkorrektur hinzugefügt, um sie vor Fehlern zu schützen.

Firmware-Version 2.007000

- ✓ Löst ein Problem mit der polnischen Bildschirmtastatur.
- ✓ Löst ein Neustartproblem nach Empfang bestimmter TMC-Daten in Deutschland (Gebietsinformationen werden korrekt dargestellt).
- ✓ Erhöht die Systemstabilität.

Firmware-Version 2.005000

- ✓ Löst ein Neustartproblem nach Empfang bestimmter TMC-Daten in Deutschland.

Firmware-Version 2.001000

- ✓ Erhöht die Mikrofonempfindlichkeit im Bluetooth-Betrieb.

Firmware-Version 1.900000

- ✓ Erhebliche Verkürzung der Einschaltzeit.
- ✓ Verbesserte Reaktion des Touchscreen-Displays.
- ✓ Erhöhung der maximalen Display-Helligkeit.
- ✓ Unterstützt Telefonbuch-Marker im Kontakt-Menü (Privat - Büro - Arbeit).

Firmware-Version 1.002000

- ✓ Behebung eines Neustartproblems beim Suchen von Adressen in Großbritannien.

Firmware-Version 1.001900

- ✓ Korrekturen der Sprachdateien für Polnisch, Tschesisch, Türkisch, Kroatisch und Rumänisch.
- ✓ Verbesserte Kompatibilität mit dem iPod Touch (Software-Version 2.0).
- ✓ Geänderte Grundeinstellungen für Geschwindigkeitswarnung und automatische Lautstärkeregelung.
- ✓ Verbesserte Sprachqualität der TTS Sprachausgabe.

Firmware-Version 1.001600

- ✓ Vermeidung sporadischer Lautstärkeschwankungen bei der MP3-Wiedergabe von USB-Sticks oder SD-Karten.
- ✓ Vermeidung von MP3-Aussetzern während der Navigation.
- ✓ Erhöhte Klangqualität der Bluetooth-Freisprechfunktion.
- ✓ Erhöhte Sprachqualität der TTS Sprachausgabe.
- ✓ Erhöhte Systemstabilität während des Updates.